

## FIRENZE – PALAZZO STROZZI

### Protezione delle superfici lapidee

Nel corso del 1997 è stato completato un radicale intervento di pulitura e manutenzione delle facciate rinascimentali di Palazzo Strozzi, intervento che era in corso da cinque anni.

Le bozze di “Pietraforte” lavorata che costituiscono le facciate del palazzo, presentavano croste di varia natura, fenomeni di esfoliazione e distacco di scaglie, stuccature cementizie e numerosi altri fenomeni di degrado.

La consulenza scientifica al progetto di restauro è stata fornita dal Centro “Opere d’Arte” del CNR di Firenze.

L’intervento ha comportato una serie di operazioni che hanno richiesto l’uso di Prodotti fluorurati della Syremont S.p.A.

Prima delle operazioni di pulitura con acqua nebulizzata sono stati impiegati:

**Akeogard Stucco** per la sigillatura delle fessurazioni;

**Akeogard CO** per iniezioni localizzate;

Dopo le operazioni di pulitura ed a completamento dell’intervento:

**Akeogard BA** per un primo trattamento protettivo generalizzato;

**Akeogard CO** per una riagggregazione superficiale finale.

