

## CASERTA - STATUARIA DEL PARCO DEL PALAZZO REALE

### Caratterizzazione e protezione dei materiali lapidei

Nel 1989 Syremont, su incarico della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Storici ed Artistici di Caserta ha effettuato una serie di indagini sulla statuaria del Parco del Palazzo Reale di Caserta in vista di un intervento conservativo.

E' stata effettuata una ampia campionatura sui principali litotipi presenti e si sono effettuate, sui campioni prelevati, indagini chimiche, petrografiche, e biologiche allo scopo di individuare la natura dei litotipi, lo stato di degrado e la natura delle patine superficiali.

Si sono poi effettuate prove di protezione del materiale lapideo, sia in "situ", su limitate superfici delle statue, sia in laboratorio su campioni di materiale analogo.

